

การบำบัดน้ำเสียจากโรงพยาบาลชุมชน: กรณีศึกษาโดยใช้ Soil Treatment

Wastewater Treatment from Community Hospital: Case Study of Soil Treatment

วิทยา ตรีโลเกศ (Vidhaya Trelo-ges)^{1*}

ชัชชาติ แจ่มใส (Chatchai Jamsai)²

นุชจารี สัจจา (Nuchjaree Sajja)³

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะของน้ำทึบและคุณสมบัติของดินก่อนและหลังการบำบัดน้ำเสียด้วยวิธี soil treatment กรณีศึกษาจากโรงพยาบาลชุมชนนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง โดยศึกษาความสามารถในการลดค่าความสกปรกของน้ำในรูป COD, SS และ TKN โดยจะมีการเก็บตัวอย่างน้ำก่อนเข้าการบำบัดและหลังผ่านการบำบัดด้วยวิธี soil treatment สำหรับคุณสมบัติของดิน ศึกษาความหนาแน่นรวมและค่าสัมประสิทธิ์การนำน้ำของดินที่อิ่มตัวด้วยน้ำ ผลการศึกษาน้ำเสียที่ไหลผ่านเข้าการบำบัดด้วยวิธี soil treatment พบว่า ค่าเฉลี่ยของซีโอดี ค่าสารเวนอลอยและค่าทีเกลเงิน มีค่าลดต่ำลงมากกว่าก่อนเข้ารับการบำบัดด้วยวิธี soil treatment และมีค่าต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานน้ำทึบชุมชนของกระทรวงสาธารณสุขศาสตร์ สำหรับค่าคุณสมบัติของดินภายหลังการบำบัดฯ นั้น พบว่า ค่าความหนาแน่นรวมของดินมีค่าลดลงและค่าสัมประสิทธิ์การนำน้ำของดินที่อิ่มตัวด้วยน้ำมีค่าสูงเพิ่มขึ้น นั่นคือดินมีความโปร่งและร่วนซุย มีการนำน้ำจากดินชั้นบนลงสู่ดินชั้นล่างได้ดีและเร็ว ไม่มีการขังน้ำเกิดขึ้นบริเวณผิวน้ำดิน นอกจากนั้น การบำบัดด้วยวิธี soil treatment สามารถลดค่าความสกปรกของน้ำได้ดี สะดวก ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างระบบการบำบัดน้อยและง่ายต่อการดูแลรักษาระบบ

Abstract

The objective of this research is to study the characteristics of wastewater and soil before and after treatment of wastewater by soil. Na Chueak community hospital at Maha Sarakham province, a 30 bed hospital, is the case study site. Wastewater characteristics were studied in terms of impurity reduction such as COD, SS and TKN. Regarding soil characteristics, bulk density and saturated hydraulic conductivity were determined. Both wastewater and soil samples were collected at two stages, before and after treatment by soil. The results showed that the wastewater values (COD, SS and TKN) after soil treatment were lower than the values before treatment.

¹รองศาสตราจารย์, ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

²อาจารย์, ภาควิชาพัฒนาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

³บัณฑิตปริญญาตรีสาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม, ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

*corresponding author, e-mail: vidtre @ kku.ac.th

These lower values after flow through the soil treatment method follow the standard criteria for domestic wastewater of the Public Health Ministry. For soil characteristics, after treatment, bulk density was lower while saturated hydraulic conductivity was higher. This study shows that soil materials after treatment were more porous and tilth, well aerated, well drained and more permeable. Moreover soil treatment can reduce the impurities of the wastewater well, is convenient and less expensive for maintenance.

คำสำคัญ: การบำบัดน้ำเสีย, ความหนาแน่นรวมของดิน, ซีโอดี, สารแขวนลอย

Keywords: bulk density, COD, suspended solids, wastewater treatment

บทนำ

ปัญหาน้ำพิษในแหล่งน้ำนั้นเป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศไทย มีผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำอุปโภคและบริโภคของประชาชนและสัตว์น้ำ โรงพยาบาลเป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียจากกิจกรรมในชุมชนที่สำคัญแหล่งหนึ่ง ซึ่งคุณลักษณะน้ำเสียจากโรงพยาบาลประกอบด้วย สารอินทรีย์ สารเคมี และที่สำคัญคือมีการปนเปื้อนของเชื้อโรคจากผู้ป่วยที่มารับการบริการ

ถึงแม้ว่าโรงพยาบาลชุมชนส่วนใหญ่จะมีการบำบัดน้ำเสียโดยใช้ระบบบำบัดน้ำเสียโดยใช้ระบบบำบัดน้ำเสียระบบต่างๆ (ไกรสร, 2528 ; เกรียงศักดิ์, 2539) แต่จากการประเมินประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียพบว่า ระบบมีประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดคร่าวๆ ละ 72.8 และไม่ถูกต้องในเกณฑ์มาตรฐานถึงร้อยละ 22.7 (สมชาย, 2540 ; อุทก, 2530) ซึ่งประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียของระบบบำบัดชั้นต่อไป กับการควบคุมคุณภาพระบบ หากมีการควบคุมคุณภาพแล้วถูกต้องตามหลักวิชาการจะทำให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น หากประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียไม่เพียงพอจะมีโอกาสเกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคสู่ระบบนำ้ำสาธารณะและแหล่งรองรับน้ำทึ้งน้ำนั้น ทำให้มีผลต่อคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคของประชาชน (สมชาย, 2529) การบำบัดน้ำเสียโดยวิธี soil treatment นั้นเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความสกปรกของน้ำทึ้ง โดยเป็นระบบที่อาศัยดินเป็นตัวกลางในการบำบัดน้ำเสีย โดยนำน้ำเสียมาไหลซึ่งผ่านดินแล้วดินจะเป็นเสมือนตัวกลางในการกรองความสกปรกของน้ำเสียเอาไว้ ทำให้การบำบัดด้วยวิธี soil treatment

ลดค่าความสกปรกของน้ำได้ระดับหนึ่งเพื่อเป็นการลดผลกระทบต่างๆ ดังกล่าว จึงได้มีการศึกษาถึงคุณลักษณะของน้ำทึ้งและดินก่อนและหลังการบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาลชุมชน เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย และเนื่องจากระบบบำบัดน้ำเสียอื่นๆ นั้น มีราคาแพงทั้งค่าก่อสร้างและค่าดูแลรักษาระบบ แต่ระบบบำบัดน้ำเสียโดยวิธี soil treatment นี้เหมาะสมกับโรงพยาบาลชุมชนที่เป็นโรงพยาบาลขนาดเล็กและขนาดกลาง เป็นรูปแบบที่น่าสนใจที่จะทำให้คุณภาพน้ำทึ้งที่ปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม มีลักษณะปลอดภัยต่อชุมชนบริเวณนั้นๆ และประหยัดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ค่าดูแลรักษาและระบบบำบัดน้ำเสีย (นิตยา, 2529) โรงพยาบาลชุมชนนาเชือก เป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง และเป็นโรงพยาบาลชุมชนที่เริ่มใช้ระบบบำบัดน้ำเสียโดยวิธีของ soil treatment แต่เดิมใช้ระบบบำบัดแบบรวมรวมและบำบัดน้ำเสียชนิดแยก (separated type) ซึ่งแยกน้ำเสียออกจากน้ำฝน ให้น้ำเสียถูกตรวจสอบเข้าสู่บ่อสูบนและสูบเข้าลงปฏิกริยาเพื่อบำบัด ส่วนน้ำฝนปล่อยให้ไหลลงอุกนอกพื้นที่โรงพยาบาล ระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาลเป็นแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge: AS) จากข้อมูลของโรงพยาบาล พบว่า มีการรับน้ำเสียวันละประมาณ 30 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน มีค่าความสกปรกเมื่อวัสดุในรูปปีโอดี (Biochemical Oxygen Demand ; BOD) ระหว่าง 165-217 ppm ระบบบำบัดดังกล่าวมีปัญหาเกี่ยวกับการชำรุดของเครื่องกลไฟฟ้าที่อยู่ภายในระบบอยู่เสมอ ซึ่งเสียค่าใช้จ่ายในการบำรุงซ่อมแซมอย่างต่อเนื่องเป็นจำนวนมาก จึงต้องหันไปใช้ปั๊มน้ำเกี่ยวกับการสร้างตะกอนจุลชีพในถังปฏิกริยา (Activated microorganism sludge) เพื่อการ

ย่อยสลายของเสียด้วยจึงทำให้ศักยภาพในการจัดการลดของเสียในน้ำได้ต่ำมาก ส่งผลให้คุณภาพน้ำทึ่งต่ำลงจนไม่ได้เกณฑ์มาตรฐานน้ำทึ่งและโรงพยาบาลฯจึงเร่งพัฒนาคุณภาพกระบวนการจัดการของเสียต่างๆ ให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีก่อนปล่อยสู่สภาพแวดล้อม (กองอนามัยสิ่งแวดล้อม, 2530) จึงได้ดำเนินการใช้ระบบการนำบัดน้ำเสียด้วยวิธี soil treatment แทนระบบบำบัดเดิมที่ใช้อยู่ประจำ โรงพยาบาลขนาด 30 เตียงจัดเป็นอาการประเภท A ที่จะต้องมีค่า pH อยู่ระหว่าง 5-9 ค่า BOD ต้องไม่เกิน 3.0 มิลลิกรัม/ลิตร สารแขวนลอย (SS) ไม่เกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร ซัลไฟฟ์ (Sulfide) ไม่เกิน 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร Organic Nitrogen ไม่เกิน 10 มิลลิกรัม/ลิตร สารละลาย (DS) ไม่เกิน 500 มิลลิกรัม/ลิตร (APHA, 1992) ตะกอนหนัก (settleable solid) ไม่เกิน 0.5 มิลลิกรัม/ลิตร ไขมันและน้ำมัน (oil and grease) ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร TKN ไม่เกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร และแอมโมเนียมในโตรเรน ไม่เกิน 25 มิลลิกรัม/ลิตร (APHA, 1990 ; Gray, 1990)


ดังนั้นการศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการวิจัยการนำบัดน้ำเสียจากโรงพยาบาลชุมชนโดยวิธี soil treatment และศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมต่อการนำบัดน้ำเสียโดยวิธี soil treatment

วิธีการศึกษา

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยพื้นฐานเพื่อให้ทราบข้อมูลเบื้องต้น (primary data) โดยทำการเก็บตัวอย่างน้ำจากการบนบัดน้ำเสียของโรงพยาบาลชุมชนนำเสนอเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม ซึ่งโรงพยาบาลแห่งนี้มีการปล่อยน้ำเสีย 30 ลบ.ม.ต่อวัน ระยะเวลาของการปล่อยน้ำเสียนาน 16-20 ชั่วโมงต่อวัน เพื่อศึกษาคุณลักษณะของดินและน้ำทึ่งก่อนและหลังการนำบัดผ่านระบบด้วยวิธี soil treatment และทำการเก็บตัวอย่างดินมาเพื่อวิเคราะห์หาลักษณะทางกายภาพของดินเพื่อการปรับปรุงดินให้มีประสิทธิภาพในการนำน้ำได้ดีขึ้นและเพื่อให้การทำงานของระบบดีขึ้น สำหรับการเก็บตัวอย่างดินนั้นจะทำการเก็บตัวอย่างแบบไม่ทำลาย

โครงสร้าง (undisturbed soil sample) 4 จุดของบริเวณบ่อบำบัดน้ำเสียแบบ soil treatment ของโรงพยาบาลชุมชน (ดังภาพที่ 1) ที่ระดับความลึก 0-40 ซม. จำนวน 2 ครั้ง กล่าวคือ ก่อนและหลังของการนำบัดด้วยวิธีดังกล่าว ตัวอย่างดินที่เก็บได้นำวิเคราะห์คุณสมบัติทางฟิสิกส์ของดินในห้องปฏิบัติการทางฟิสิกส์ของดินของสาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม ค่าะเกษตรศาสตร์ ได้แก่ ความหนาแน่นรวมของดิน (bulk density) โดยใช้วิธี soil core method และค่าสัมประสิทธิ์การนำน้ำของดินที่อิ่มน้ำด้วยน้ำ (saturated hydraulic conductivity) โดยใช้วิธี falling head method สำหรับตัวอย่างน้ำเสียนี้ ได้เก็บตัวอย่างน้ำเสียของโรงพยาบาลชุมชน จำนวน 3 จุด ซึ่งเป็นระบบบำบัดน้ำเสียโดยวิธี soil treatment ได้แก่ จุดเก็บตัวอย่างน้ำก่อนเข้าสู่ระบบบำบัด หลังจากผ่านระบบบำบัดและบริเวณที่ชุ่มน้ำ (wetland) ตัวอย่างน้ำเสียที่เก็บจากทั้ง 3 จุดนั้นเก็บที่เวลาเดียวกันภายหลังจากการปล่อยน้ำเสียไปแล้ว 1-2 ชั่วโมง เก็บตัวอย่างน้ำเสียเดือนละหนึ่งครั้ง ครั้งละ 3 จุดๆ ชั่วโมง 3 ชั่วโมง นำวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการของโครงการศึกษาขั้นการนำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาลชุมชนด้วยดินและพืช ค่าะสาระน้ำสุขาศาสตร์ น้ำวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อหาค่าคุณลักษณะของน้ำเสีย ได้แก่ ค่าสารแขวนลอย (suspended solid) โดยวิธี Glass Fiber Filter Disc, ค่าซีโอดี (Chemical Oxygen Demand) โดยวิธี Open Reflux และค่าทีเคเย็น (Total Kjeldahl Nitrogen) โดยวิธี Digestion and Distillation

7 เมตร



ภาพที่ 1. แผนผังบ่อบำบัดน้ำเสีย และแสดงตำแหน่งการเก็บตัวอย่างดินที่ 4 จุด

ผลและวิเคราะห์ผลการศึกษา

1. คุณสมบัติทางฟิสิกส์ของดินก่อนและหลังทำการทดลอง

1.1 ความหนาแน่นรวมของดิน

ค่าความหนาแน่นรวมของดินโดยเฉลี่ยก่อนที่มีการบำบัดที่ระดับความลึก 0-40 เซนติเมตร พบว่ามีค่าดังนี้ จุดที่ 1 1.904 g/cm³ จุดที่ 2 1.810 g/cm³ จุดที่ 3 2.047 g/cm³ จุดที่ 4 1.772 g/cm³ สำหรับค่าความหนาแน่นรวมของดินโดยเฉลี่ยหลังจากการบำบัดแล้วที่ระดับความลึกเดียวกัน พบว่า มีค่าดังนี้ จุดที่ 1 1.120 g/cm³ จุดที่ 2 1.526 g/cm³ จุดที่ 3 1.351 g/cm³ จุดที่ 4 0.874 g/cm³ (ดังตารางที่ 1) จะเห็นว่าค่าความหนาแน่นรวมของดินก่อนการบำบัดด้วย soil treatment มีค่าความหนาแน่นรวมสูงมาก โดยเฉลี่ยมีค่าเท่ากัน 1.883 g/cm³ มากกว่า 1.80 g/cm³ ซึ่งเป็นค่ากีวิกฤติของความหนาแน่นรวมของดิน กล่าวว่าถือ รากพืชในดินไม่สามารถอุดจุ่นและแทรกหกสู่ผ่านชั้นดินที่มีค่าความหนาแน่นรวมของดินดังกล่าวไปได้ เป็นดินที่ไม่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกพืช ซึ่งนั่นหมายถึง ดินก่อนการบำบัดด้วยวิธี soil treatment นั้นมีความแน่นทึบ อัดแน่นมากกว่าดินหลังการบำบัดด้วยวิธีดังกล่าว ซึ่งดินภายหลังการบำบัดนั้นมีความโปร่ง ร่วนซุย กว่าทั้งนี้เนื่องจากสารอินทรีย์ของน้ำทึบที่ได้รับการบำบัดโดยไฟฟ้าพลังดินนั้นจะถูกดินดูดซึ่งไว้ที่ผิวของอนุภาคดินนั้นและถูกจุลทรรศ์ในดินย่อยสลายกลายเป็นสารเชื่อม (cementing agent) ทำหน้าที่เชื่อมมีดอนุภาคดินกลายเป็นเม็ดดิน (soil aggregate) ทำให้ดินหลังการบำบัดมีความโปร่งมากกว่า

1.2 สัมประสิทธิ์การนำน้ำของดินที่อินตัวค้ายน้ำ

สัมประสิทธิ์การนำน้ำของดินที่อินตัวค้ายน้ำก่อนที่มีการบำบัดที่ระดับความลึก 0-40 เซนติเมตร พบว่า สัมประสิทธิ์การนำน้ำของดินโดยเฉลี่ยมีค่า ดังนี้ จุดที่ 1 0.095 เซนติเมตรต่อชั่วโมง จุดที่ 2 0.115 เซนติเมตรต่อชั่วโมง จุดที่ 3 0.042 เซนติเมตรต่อชั่วโมง จุดที่ 4 0.217 เซนติเมตรต่อชั่วโมง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.1307 เซนติเมตรต่อชั่วโมง) สำหรับค่าสัมประสิทธิ์

การนำน้ำของดินโดยเฉลี่ยที่มีการบำบัดแล้วที่ระดับความลึกเดียวกัน มีค่าดังนี้ จุดที่ 1 9.013 เซนติเมตร ต่อชั่วโมง จุดที่ 2 0.392 เซนติเมตรต่อชั่วโมง จุดที่ 3 1.436 เซนติเมตรต่อชั่วโมง จุดที่ 4 4.517 เซนติเมตรต่อชั่วโมง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.8395 เซนติเมตรต่อชั่วโมง) (ดังตารางที่ 2) จะเห็นได้ว่าค่าสัมประสิทธิ์การนำน้ำของดินที่อินตัวค้ายน้ำภายหลังการบำบัดด้วยวิธี soil treatment มีการซานซิมน้ำในดิน ได้ดีขึ้นเนื่องจากดินภายหลังการบำบัดมีความโปร่งและร่วนซุยมากกว่าก่อน

2. คุณลักษณะของน้ำเสียจากโรงพยาบาลก่อนและหลังการบำบัด

คุณลักษณะของน้ำเสียจากโรงพยาบาลชุมชนก่อนการบำบัดด้วย soil treatment พบว่า มีค่าสารแขวนลอย (suspended solid) 204 มิลลิกรัม/ลิตร ค่าซีโอดี (Chemical Oxygen Demand) 165 มิลลิกรัม/ลิตร และทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) 42.630 มิลลิกรัม/ลิตร ส่วนคุณลักษณะของน้ำทึบที่ผ่านการบำบัดด้วยระบบ soil treatment ของโรงพยาบาลชุมชน พบว่า มีค่าสารแขวนลอย (suspended solid) 137 มิลลิกรัม/ลิตร ซีโอดี (Chemical Oxygen Demand) 75 มิลลิกรัม/ลิตร และทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) 34.06 มิลลิกรัม/ลิตร (ตารางที่ 3) จะเห็นได้ว่า ค่าคุณลักษณะของน้ำเสียภายหลังการบำบัดด้วยวิธี soil treatment มีค่าลดลงในทุกๆ รายการ เมื่อเทียบกับค่าคุณลักษณะของน้ำเสียก่อนการบำบัด ทั้งนี้เนื่องจากสารอินทรีย์ต่างๆ ในน้ำเสียถูกอนุภาคดินดูดซึ่งไว้โดยที่ดินทำหน้าที่เหมือนกับเครื่องกรองธรรมชาติ (natural filter) น้ำเสียภายหลังการบำบัดจึงมีค่าที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจน

3. คุณลักษณะของน้ำเสียหลังการบำบัดเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานชุมชน

คุณลักษณะของน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดด้วยวิธี soil treatment ของโรงพยาบาลที่ศึกษา เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานน้ำเสียของชุมชน ตามประกาศของกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (2537) (ตารางที่ 4) โดยเปรียบเทียบทุกค่า

คุณลักษณะพบว่า คุณภาพน้ำทึ่งที่ผ่านการนำน้ำดองโรงพยาบาลมีค่าเฉลี่ยสารแขวนลอย (Suspended Solid) 137 มิลลิกรัม/ลิตร ซีโอดี (Chemical Oxygen Demand) 75 มิลลิกรัม/ลิตร และทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) 34.06 มิลลิกรัม/ลิตร พบร่วมกับค่าคุณลักษณะของน้ำเสียที่ผ่านการนำน้ำดองเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข (สมชาย, 2531)

สรุปผลการศึกษา

จากการศึกษาคุณลักษณะของน้ำเสียก่อนและหลังการนำน้ำดองด้วยวิธี soil treatment ของโรงพยาบาลชุมชนน่าเชื่อถือ จึงหวัตนาสาราม โดยการเก็บตัวอย่างคืนและน้ำเสียที่บริเวณบ่อนำน้ำดันน้ำเสียที่ระดับความลึก 0-40 ซม. ที่ก่อนและหลังการนำน้ำดองด้วยวิธี soil treatment โดยตัวอย่างคืนน้ำที่นำมาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการทางฟิลิกส์ของคินและห้องปฏิบัติการลิงแอล์ดอมของสาขาวิชาภารกิจที่คินและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ ส่วนตัวอย่างน้ำเสียนี้ นำมาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการของโครงการศึกษาจัยการนำน้ำดันน้ำเสียของโรงพยาบาลชุมชนด้วยคินและพีช คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยอนแก่น สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ ตัวอย่างคืนภายในวิทยาลัยหลังการนำน้ำดองด้วยวิธี soil treatment นั้นมีความหนาแน่นรวมของคินลดลง กล่าวคือ คินมีความโปร่งและร่วนชูยเพิ่มขึ้นและเหมาะสมต่อการเพาะปลูกพีช และค่าสัมประสิทธิ์การนำน้ำของคินที่อิ่มตัวด้วยน้ำภายในวิทยาลัยหลังการนำน้ำดองด้วยวิธี soil treatment นั้นมีการไหลซึมของน้ำภายในหน้าตัดคืนคีชีน มีการระบายน้ำและถ่ายเทอากาศในคืนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับค่าดังกล่าวก่อนที่มีการนำน้ำดองด้วยวิธี soil treatment และดงว่า คืนภายในวิทยาลัยหลังการนำน้ำดองมีก้าชอกซิเจนในช่องว่างของคินเพิ่มขึ้น ทำให้กิจกรรมของจุลินทรีย์ในคืนเพิ่มขึ้น เกิดการย่อยสลายสารอินทรีย์ในรูปที่ใช้ก้าชอกซิเจนซึ่งมีผลทำให้ไม่เกิดการสะสมสารพิษขึ้นในคืน ส่วนคุณลักษณะของน้ำเสียจากโรงพยาบาลชุมชนนั้น ซึ่งได้แก่ ค่าสารแขวนลอย (suspended solid) ซีโอดี (Chemical Oxygen Demand) และทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) ภายหลังการนำน้ำดองด้วยวิธี soil

treatment พบว่าค่าทั้งสามดังกล่าวมีค่าลดลงอย่างเห็นได้ชัดและมีค่าต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานน้ำเสียตามประกาศของกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (2537) ดังนี้จึงสามารถแสดงให้เห็นชัดได้ว่า การนำน้ำดันน้ำเสียจากโรงพยาบาลชุมชนน่าเชื่อถือด้วยวิธี soil treatment เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงในการนำน้ำดันน้ำเสียวิธีหนึ่ง อย่างไรก็ตามการนำน้ำดันน้ำเสียด้วยวิธีดังกล่าวเป็นการศึกษา กับโรงพยาบาลชุมชนเพียงแห่งเดียวเท่านั้น จึงกับโรงพยาบาลชุมชนที่มีขนาดใกล้เคียงกันหรือมีขนาดต่างๆ กันออกไป ดังนั้นเพื่อให้ระบบการนำน้ำดันน้ำเสียมีประสิทธิภาพดีขึ้น โรงพยาบาลชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการสนับสนุนงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ในการควบคุมคุณภาพให้เพียงพอ มีการติดตามประเมินผลและจัดให้มีการอบรมผู้ดูแลเป็นระยะต่อเนื่อง เพื่อหาข้อสรุปอันจะเป็นแนวทางในการพัฒนานำไปใช้ในโรงพยาบาลชุมชนขนาดต่างๆ กันต่อไป

เอกสารอ้างอิง

- กองอนามัยสิ่งแวดล้อม. 2530. การกำจัดน้ำเสียจากโรงพยาบาล. กรุงเทพมหานคร: เอกสารเผยแพร่ พร่าวิชาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข.
- กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม. 2537. กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทึ่งจากอาคารบ้านเรือนและบ้านขนาด ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 111 ตอนพิเศษ 9 ง ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2537.
- เกรียงศักดิ์ อุดมสินローン. 2539. การนำน้ำดันน้ำเสีย. กรุงเทพมหานคร: มิตรนราการพิมพ์.
- ไกรสร อุดมรัตน์. 2528. การใช้เครื่องกรองแบบแอนโอลิคฟลเตอร์ นำน้ำดันน้ำเสียจากโรงพยาบาล เต้าหู้. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต แผนกวิศวกรรมสุขาภิบาล บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

นิตยา มหาพล. 2529.ระบบกำจัดน้ำเสียแบบประยุกต์สำหรับน้ำเสียจากโรงพยาบาล. กรุงเทพมหานคร: กองอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข.

สมชาย ดาวรัตน์. 2529. การศึกษาประสิทธิภาพและตัวชี้ในการออกแบบถังกรองไวร้อกตาใน การนำบัดน้ำเสียจากชุมชน. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

สมชาย สกุลอิสริยาภรณ์. 2540. การพัฒนารูปแบบการจัดการน้ำเสียในโรงพยาบาลของ กระทรวง สาธารณสุข. วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, 65-74.

สมชาย อัศวชิตานันท์. 2531. ภาวะมลพิษทางน้ำจากอาคารพาณิชกรรมบางประเภทและโรงพยาบาล ในกรุงเทพฯ. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

อุทก ธีระวัฒนศักดิ์. 2530. การกำจัดน้ำเสียโดยวิธีคุวน เวียน. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต แผนกวิศวกรรมสุขาภิบาล. บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

APHA, AWWA, WEF. 1992. **Standard Methods for Examination of Water and Wastewater.** 18th ed. Washington D.C., American Public Health Association.

Gray, N. F. 1990. **Activated Sludge Theory and Practice.** London: Oxford University Press.

ตารางที่ 1. ค่าความหนาแน่นรวมของดิน โดยเฉลี่ยที่ระดับความลึก 0-40 ซม. ที่ก่อนและหลังการนำบัดโดยวิธี soil treatment (กรัม/ลบ.ซม.)

จุดที่เก็บตัวอย่าง	ก่อนการนำบัด	หลังการนำบัด
1	1.904	1.120
2	1.810	1.526
3	2.047	1.351
4	1.772	0.875
ค่าเฉลี่ย	1.883	1.218

ตารางที่ 2. ค่าสัมประสิทธิ์การนำน้ำของดินที่อิ่มน้ำที่ระดับความลึก 0-40 ซม. ที่ก่อนและหลังการบำบัดโดยวิธี soil treatment (กรัม/ลบชม.)

ชุดที่เก็บตัวอย่าง	ก่อนการบำบัด	หลังการบำบัด
1	0.095	9.013
2	0.115	0.392
3	0.042	1.436
4	0.2170	4.517
ค่าเฉลี่ย	0.13074	3.8395

ตารางที่ 3. คุณลักษณะน้ำเสียจากโรงพยาบาลชุมชนที่ก่อนและหลังการบำบัดโดยวิธี soil treatment

ค่าคุณลักษณะน้ำเสีย	ก่อนการบำบัด (มก./ลิตร)	หลังการบำบัด (มก./ลิตร)
SS	204	137
COD	165	75
TKN	42.63	34.06

ตารางที่ 4. มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางปะเก特และบางขนาด

พารามิเตอร์	หน่วย	เกณฑ์กำหนดสูงสุดตามประเพก្យ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง					หมายเหตุ
		ก	ข	ค	ง	จ	
1. ค่าความเป็นกรด-ด่าง		5-9	5-9	5-9	5-9	5-9	
2. บีโอดี (BOD)	มก./ล.(mg/l)	20	30	40	50	60	
3. ปริมาณของแข็ง (Solid)							
ค่าสารแขวนลอย	มก./ล.(mg/l)	30	40	50	50	60	เป็นค่าที่เพิ่ม
ค่าตะกอนหนัก(Settleable Solid)	มก./ล.(mg/l)	0.5	0.5	0.5	0.5	-	จากปริมาณ
ค่าสารที่ละลายได้ทั้งหมด(Total Dissolved Solid, TDS)	มก./ล.(mg/l)	500	500	500	500	-	สารละลาย ในน้ำใช้ ตามปกติ
4. ค่าซัลไฟด์ (Sulfide)	มก./ล.(mg/l)	1.0	1.0	3.0	3.0	-	
5. ไนโตรเจนในรูปทีเกอเนน (TKN)	มก./ล.(mg/l)	3.5	3.5	4.0	4.0	-	
6. น้ำมันและไขมัน	มก./ล.(mg/l)	20	20	20	20	20	

ที่มา: ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เกตโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางปะเก特 และบางขนาด ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทว้าไป เล่ม 111 ตอนพิเศษ 9 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2537

หมายเหตุ: โรงพยาบาล 30 เดิมจัดว่าเป็นโรงพยาบาลประเภท ข